

## NEDRE BAKKLANDET

Nr.	Klasse
1	C
2	C
3	C
4	C
5	C
6	C
7	C
8	B
9	C
10	C
12	-
15	C
17	B
18	C
19	C
20	-
21	C
22	C
23	C
25	-
27	C
28	C
29	C
29 (2.hus)	C
30	
31	C
32	C
33	C
34 a	-
35	C
36	
37	C
38	C
39	C
40 - se Nygt. 19	
43	C


## NEDRE BAKKLANDET (forts.)

Nr.	Klasse
47 a	-
47 b	-
51	C
53	C
55	C
57	C
59	C
61	-
63	C
65	C
67	-
69	C
71	-
73	-
75	-
77	-
79	-

I.

Gate Betegnelse	Nedre Bakklandet		nr.	1
Eier 1970	Anna Strøm			
Takst kr.	33.000	Areal tomt	173m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Forretning, bolig			
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	senest	omkring <small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre Arkitekt	Oppr. bruk			
Plantype	Hjørnehus			
Hovedmål	10,4x7,0/3,2x7,8		Etasjer	2
Grunnmur Vegger	Pusset stein, enkelte riss Tømmer, stående panel.		Kjeller	under hovedfløy
Tak	Saltak, tegl, ett kobbhus			
Eksterier	2.etasje jevnt fordelte 2-fagsvinduer m/tverrspross, flatt profilert omramming. 1.etasje butikkfront ca. 1900.			
Interier				
Gårdsplass, Uthus	Tømmer, stående panel.			
Ombygging	Før 1873 Se protokoll (22.1.1873) (BA) 1896 Innredning av stórhus i kjelleren. (BA)			
Tegninger, oppmålinger	1949 Planer 1:200. (SPA) 1943 Detaljer av portal, 1:1 {NTH. Ark.hist.} 1943 Skjema av portal, 1:10 {NTH. Ark.hist.}			
<i>Pusset oppr 1979.</i>			Ønskelige forandringer	
			Omgivelser	
			Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering A Prioritering C	
			Dato 1.3.74 Sign LF	

Gate	Nedre Bakklandet	nr.	1
Eldre bilder	Foto Bygningen sett fra gaten ca 1880. (Kopi : Trondhjems hist. for.)		
Litteratur	Boligundersøkelsen på Bakklandet. (Stud.arb. 1949. SPA) K.E.Larsens Bakklandsarb.		
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			



153,29

plan 1. etg. 1:200

## ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM


Bebyggelse

I.

Gate	Nedre Bakklandet		nr. 2
Betegnelse			
Eier 1970	A/S Nedre Bakklandet 2		
Takst kr.	110 000	Areal tomt	824 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Forretninger/bolig + brygge		
Oppført	KJENT	tidligst	senest omkring ANTATT
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype	Vinkelbygning + brygge		
Hovedmål	20 x 15,2 Brygge: 20,2 x 16,4 Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset stein, sprukket		Kjeller Delvis
Vegger	Tømmer, stående panel		
Tak	Saltak, tegl		
Eksterior	I 2. etg. T-post vinduer i grupper. I 1.et. eldre butikkfasade, to inng. + portinng. Over alt flat profilert omramming m. mer markert overstykke i 1. et. To-fløyet portdør m. overvindu.		
Interior			
Gårdsplass	Planker i golv, trivelig		
Uthus	Brygge i 3½ etg. se under		
Ombygging	1876 Se prot. 5/7-76 (BA) 1929 Innredn. av butikk for vilt og grønnsaker(BA) 1930 Innredn. av melkutsalg (BA) 1930 1 rom i pakkehuset innr. til størhus 1934 Rom i pakkehus innr. til størhus		
Tegninger, oppmålinger	1949 Planer, 1 : 200 (SPA)		
1811 Stor takstøkning	Ønskelige forandringer		
Brygge: Sørpreget snitt	Males + oppusses		
m. porter i midten og inn	Omgivelser		
til sidene på hoveddelen.	Positive		
Gardsside symmetrisk om	Vedlikeholdstilstand B - C		
porter m. to-fags vinduer	Antikvarisk tilstand B		
m. seks småruter. Talje i	Arkitekturvurdering B		
møne. Elvside tilsvarende.	Miljøvurdering B (brygge A)		
Fund. på peler i elven	Prioritering C		
	Dato 14.11.1973		
	Sign B.T.		



Gate Nedre Bakklandet		nr. 2
Eldre bilder	Foto	
<b>Litteratur</b> Boligundersøkelsen på Bakklandet (Stud.arb. 1949) SPA K.E. Larsens Bakklandsarb. Trondhj. samlinger. Rekke 3.B.2. Hft. 2. Trh. 1964 Julius Bø, Trondhj. i 60-70 aarene. Nidaros 215-20/8-27		
<b>Kilder</b> Branntakst 1807, 7.12.1811		



plan 1. etg 1:200



Gate Nedre Bakklandet

Eldre bilder

Litteratur

Boligundersøk  
K.E. Larsens  
Trondhj. saml.  
Julius Bø, Tr



Kilder

Branntakst 180

BRUGGE / LAGER.



167.7



plan 1. etg 1:200




167.6

Nedre Bakklandet 2  
AUG. 79



Film ?



Film ?



Borgesfasade mot øst

Film?



Hordfløy i Fosbrunnengen

Film?



Nedre Balkestrandet  
2

April 79

Byggefas.  
not est



Film 7



Film 7

Fos Gugen.  
Nordfloy



Nordre Sidefloy

Film?



Nordre Sidefloy

Film?



2. etg.

Film?




Film?

2. etg. ved nordre  
sidefløj



Film?

2. etg.



Film?

2. etg. - port mot land



Film?

Bod i 2. etg.



Nedre Bakklauvit  
April 79  
Loft

2



Film ?

2. utg.



Film ?



Film ?



2. etg.

Film ?



Film ?

Nedre Bakklandet 2  
Fundamenter  
April 79




Film ?



Film ?

(N. Bakklandet 4)




Film ?

I.

Gate	Nedre Bakklandet	nr. 3
Betegnelse		
Eier 1970	Trondheim kommune	
Takst kr.	25.000	Areal tomt 132 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig	
Oppført	tidligst	senest
<small>KJENT</small>		
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	
Arkitekt		
Plantype	Sammensatt plan	
Hovedmål	12,6x6,4/3,6x5	Etasjer 2
Grunnmur	Pusset stein	Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel	ingen
Tak	Saltak, skifer	
Eksterior	Ujevnt fordelte vinduer - T-post, 3-fags. Gammel butikkfront (krambu) med flate pilastre. Mot gårds plass nyere preg.	
Interior	Modernisert	
Gårds plass, Uthus	Hellelagt, steinrenne Skur	
Ombygging	1914 Oppføring av vognskur av tre (BA) 1926 Innredning av melkeutvalg (BA) 1941 Reparasjon av brannskade (BA)	
Tegninger, oppmålinger		
1949 Planer, 1:200 (SPA)		
		Ønskelige forandringer
		Omgivelser
		Positive
		Vedlikeholdstilstand C Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B Prioritering C
		Dato 1.3.74 Sign LF



Gate	Nedre Bakklandet	nr. 3
Eldre bilder	Foto	
Litteratur	Boligundersøkelsen på Bakklandet. (Stud.arb. 1949 SPA) K.E.Larsens Bakklandsarbeider.	
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		




160.7

Plan 1. et. 1:200

I.

Gate	Nedre Bakklandet		nr.	4
Betegnelse				
Eier 1970	Odin Lenes			
Takst kr.	60 000	Areal tomt	420 m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Brygge			
Oppført	1811	tidligst	senest	omkring
	KJENT			ANTATT
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Kjøpmann O. Sand		Oppr. bruk	
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål	12,6 x 25,4		Etasjer 3 + to loftsetg.	
Grunnmur	Peler i elva		Kjeller	
Vegger	Tømmer, stående panel		Ingen	
Tak	Bratt saltak m/skiifer			
Eksterior	Brygge: Elveside symmetrisk om porter m/div vindustyper i etg. Port i 2. og 3. etg. erst.m. vinduer. To lofts-etasjer. Gårdside ca. tilsvarende			
Interior	En del modernisert			
Gårdsplass, Uthus				
Ombygging	Forhuset revet 1933 Rep. etter brann (BA) 1935 Innredning av rom for tobakksfabrikasjon i pakkhus.			
Tegninger, oppmålinger				
1807 Forhus 1 et. 18 x 7 alen, 2 vær., kjøkken	Ønskelige forandringer Eksterior endres til opprinnelig			
1811 Bryggen taksert som nybygg 9.11.1811 i 3 et. 40 x 19½ alen	Omgivelser Positive			
	Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B - C Arkitekturvurdering B - C Miljøvurdering A - B Prioritering C			
	Dato 14.11.1973 Sign Bjørn Tagseth			



Gate	Nedre Bakklandet	nr.	4
Eldre bilder	Foto		
Litteratur	K.E. Larsens Bakklandsarbeide Trondhj. samlinger. Rekke 3. B.2. Hft. 2. Tr.h. 1964 Julius Bø, Trondhj. i 60-70 aarene Nidaros 215 - 20.8.27		
Kilder	Branntakst 1807, 9.11.1811		
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			




I.

Gate Nedre Bakklandet		nr. 5
Betegnelse		
Eier 1970 Torgeir Wangsmo		
Takst kr.	48.000	Areal tomt 480 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk Forretning + bolig.		
Oppført	tidligst	senest
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	
Arkitekt		
Plantype 5-romsplan (1949) m. sidefløy.		
Hovedmål	12,9 x 6,6, 2,8 x 9,9	Etasjer 2
Grunnmur	Støpt.	Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende panel.	Under hovedfløy.
Tak	Saltak, skifer.	
Eksterier Vimdusomramming i butikk: kannelerte pilastre med "joniske" kapiteler. Ca. 1890-1900. 2. et. jevnt fordelte T-postvinduer.		
Interier Modernisert.		
Gårdsplass, støpt, velholdt.		
Uthus Utmurt bindingsverk, nyoppusset.		
Ombygging 1916 Innredning av kjeller (BA)		
1927 Innredning av melkutsalg (BA)		
1941 Rep. av brannskap (BA)		
1955 Vognskur innredet til garasje (18x10m) (BA)		
1956 To WC i sidebygn. (BA)		
1957 Vognskur innredet til garasje (4 biler) (BA)		
1971 Tilbygg til fløy mot gårdsplassen (15,5m <sup>2</sup> ). Lager.		
Tegninger, oppmålinger		
1949 Planer, 1:200. (SPA)		
		Ønskelige forandringer
		Omgivelser
		Positive
		Vedlikeholdstilstand A
		Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B		
Miljøvurdering B		
Prioritering C		
Dato	1.3.74	
Sign	LF	



Gate    Nedre Bakklandet		nr. 5
Eldre bilder		Foto
<b>Litteratur</b> Boligundersøkelse på Bakklandet (Stud.arb. 1949. (SPA) K. E. Larsens Bakklandsarb.		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
<b>Reguleringsplan</b> Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>Plan 1. et.    1:200</p> <p>167.12</p> 		


	nr. 5
	Foto
landet (Stud.arb. 1949. (SPA) O.	

Tidligere bygning  
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan  
Til hinder  
for bevaring?

Fremtidige planer



Plan 1. et. 1:200



Gate Nedre Bakklandet		nr. 6
Betegnelse		
Eier 1970 Trondhjems Samvirkelag		
Takst kr. 75.000 Areal tomt 301 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>		
Bruk Forretning/bolig		
Oppført	tidligst	senest omkring 1766
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann Tidligere branner		
Byggherre Anna Mathea Erichsdatter		Oppr. bruk bolig
Arkitekt		
Plantype Flöyanlegg, bygget s. med brygge.		
Hovedmål 11,4 x 8,9, 3,8 x 6,4		Etasjer 2
Grunnmur Vegger Tømmer, liggende panel, mur for- blendet mot gård. Tak Saltak, tegl.		Kjeller  Delvis
Eksterior Symmetrisk 2.et. m. trefagsvindu i midten og 2o tofags- vinduer i grupper på sidene. Øvre felt delt i småruter, ellers hele ruter i faget. Flat omramming m. prof. overstykke. Store butikkvinduer og inng. i 1. et. Enhetlig omramming. Interiør		
Gårdsplass, sementert. Uthus Brygge i 3½ et.		
Ombygging		
1911 Større ombygging (?) (BA)		
Tegninger, oppmålinger		
1949 Planer, 1:200 (SPA)		
Tømmer		
Brygge: Tømmer, liggende panel. Sal- tak, tegl. 3½ et. m. symmetrisk fasade om portåpn. i hver et. Talje i möne. Mot gård trefagsvinduer m. tre ruter i faget. Fund. på peler på elveside. På elveside symmetrisk fasade m. nye tofagsvinduer m. åtte småruter s. opprinnelig. Spor etter portåpninger.		Ønskelige forandringer
		Omgivelser Positive
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand A-B Arkitekturvurdering A-B Miljøvurdering A
		Prioritering C
Dato		14.11.73
Sign		B.T.

Gate Nedre Bakklandet	nr. 6
Eldre bilder	Foto
<b>Litteratur</b> Boligundersøkelse på Bakklandet (Stud.arb. 1949. SPA) K. E. Larsens Bakklandsarb. Trondhj. samlinger. Rekke 3.B.2. Hft. 2. Tr.h. 1904 Trondhjem i 60-70 aarene. Julius Bö. <u>Nidaros</u> 215. 20.8.27.	
<b>Kilder</b> Branntakster 1766-1873	
<b>Tidligere bygning</b> brent/revet	
<b>Kultur-, personalhistorie</b> Huset er samvirkelaget s. ble bygget. Sto tidligere på "krana".	
<b>Reguleringsplan</b> Til hinder for bevaring?	
<b>Fremtidige planer</b>	
	
plan 1. etg. 1:200	




Gate	nr.	
Eldre bilder	Foto	
<b>Litteratur</b> Boligundersøkelse på Bakklandet (Stud. K. E. Larsens Bakklandsarb. Trondhj. samlinger. Rekke 3.B.2. Hft. Trondhjem i 60-70 aarene. Julius Bö.		
<b>Kilder</b> Branntakster 1766-1873		
<b>Tidligere bygning</b> brent/revet		
<b>Kultur-, personalhistorie</b> Huset er samvirkelaget s. ble bygget Sto tidligere på "krana".		
<b>Reguleringsplan</b> Til hinder for bevaring?		
<b>Fremtidige planer</b>		

plan 1. etg. 1:200

I.



Gate Nedre Bakklandet		nr. 7	
Betegnelse			
Eier 1970 Torgeir Wangsmo			
Takst kr.	85.000	Areal tomt 503 m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk Kontor + bolig			
Oppført	tidligst	senest	omkring för 1766
KJENT			ANTATT
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype 4-romsplan			
Hovedmål 12,0 x 7,6		Etasjer 2	
Grunnmur Pusset mur.		Kjeller Under hovedfløy.	
Vegger Tømmer, dels liggende, dels stående panel.			
Tak Saltak, tegl, 3 kobbhus.			
<p>Eksterier 2. et. jevnt fordelte T-postvinduer senempire omramming. Horisontalbånd. 1. et. nyere preg. Mot gårds plass: 2. et. med utstyr fra tidlig 1800-tall.</p> <p>Interior Delvis modernisert.</p> <p>Gårdsplass, stöpt, velholdt.</p> <p>Uthus Bindingsverk, st. panel. Fabrikbygn. i bakgård.</p>			
<p>Ombygging 1787 Påbygn. til 2. etasjen.</p> <p>1873 Se protokoll (22.1.68, 15.3.72, 22.5.72, 17.4.73).</p> <p>1886 "nye Vinduer, ny paneling og en flere nye Værelser tilkomne".</p> <p>1912 Bygging av stall. (BA)</p> <p>1931 To stående "takkviste". (BA)</p> <p>1936 3 kobbhus i stedet for 3 liggende takvinduer. (BA)</p> <p>1949 Planer, 1:200. (SPA)</p> <p>1955 Innredning av fryseboksrom i 1. et. i murbygn.</p> <p>1955 Riving av stall (BA)</p>			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C	
		Dato 1.3.74 Sign LF	

Gate Nedre Bakklandet		nr. 7
Eldre bilder		Foto
<b>Litteratur</b> Boligundersøkelse på Bakklandet. (Stud. arb. 1949. (SPA) K. E. Larsens Bakklandsarbeid.		
<b>Kilder</b> Branntakster 1766-1886.		
<b>Tidligere bygning</b> brent/revet		
<b>Kultur-, personalhistorie</b>		
<b>Reguleringsplan</b> Til hinder for bevaring?		
<b>Fremtidige planer</b>		
 <p>Plan l. et. 1:200</p> <p>153.32</p>		

I.

Gate Nedre Bakklandet		nr. 8	
Betegnelse			
Eier 1970 Oline Arntzen			
Takst kr. 55.000		Areal tomt 250 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>	
Bruk Kontorer/bolig + brygge			
Oppført	tidligst	senest	omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype 4-romsplan. Flöyanlegg b. s. med brygge.			
Hovedmål 7,8 x 9,5		Brygge 10,0 x 10,6 Etasjer 2	
Grunnmur Pusset stein hel.		Kjeller	
Vegger Tømmer, stående panel.		Delvis	
Tak Saltak, tegl.			
Eksterier Krysspostvinduer i grupper i 2. et. 1. et. dobb.flöyet portdør m. glassfelt over, samt ett krysspostvindu og nyere tre-fagsvindu. Flat omramming m. utskåret overstykke og overbord.			
Interiør Delvis modernisert.			
Gårdsplass, Brede planker. Trivelige.			
Uthus			
Ombygging			
1910 Endring av sidebygning mot nr. 10. Fjerning av sidevegg mot nr. 10. Kvistetasjen innredet til beboelse. (BA)			
Tegninger, oppmålinger			
1949 Planer, 1:200 (SPA)			
Brygge: Elvefasade symmetrisk om midt-porter. 3½ et. m. port også i lofts-et. To-fagsvinduer m. seks småruter i faget, to i hver et., unntatt 3. et. der det er fire. Halvvalmet tak m. tegl. Fund. på peler i elva. På gårdsside tilsv. porter og vinduer m. ni småruter. Interiør: opprinnelig bryggeinteriør. Meget helhetlig bevart anlegg.		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand AB Arkitekturvurdering A Miljøvurdering A Prioritering B	
Dato		14.11.73	
Sign		B.T.	




Gate Nedre Bakklandet	nr. 8
Eldre bilder	Foto
<b>Litteratur</b> Boligundersøkelse på Bakklandet. (Stud.arb. 1949) (SPA) K. E. Larsens Bakklandsarbeid. Trondhj. samlinger. Rekke 3.B.2. Hft. 2. Tr.heim 1964 Bö, Julius, Trondhjem i 60-70 aarene. Nidaros 215 20.8.1927.	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
	

I.

Gate Nedre Bakklandet		nr. 9
Betegnelse		
Eier 1970 Reidar K. Lorentsen		
Takst kr.	30.000	Areal tomt 328 m <sup>2</sup> , bygninger m <sup>2</sup>
Bruk Bolig		
Oppført	tidligst	senest
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	
Arkitekt		
Plantype 4-romsplan med sidefløy.		
Hovedmål	8,8 x 7,3, 3,1 x 13,9	Etasjer 2
Grunnmur	Stein.	Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel.	
Tak	Saltak, tegl.	
Eksterier Midtpostvinduer m. 6 ruter, empireomramming. 2-fløyet inng.dør og port. Godt bevart. Murt mot bakgård.		
Interior Kraftig vekselpanel i himlinger, ellers delvis moderne.		
Gårdsplass, hellelagt.		
Uthus Bindingsverk, stående panel.		
Ombygging		
1868 Se protokoll (9.9.1868) (BA)		
1878 Bindingsverksvegg som "begrændser svalgangen mot gaardsrummet" skiftet ut m. murvegg. (BA)		
1879 Ombygging av søndre fløy. (BA)		
Tegninger, oppmålinger		
1949 Planer, 1:200 (SPA)		
		Ønskelige forandringer
		Omgivelser Positive
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering A Prioritering C
		Dato 1.3.1974 Sign LF

Gate Nedre Bakklandet		nr. 9
Eldre bilder	Foto	
<b>Litteratur</b> Boligundersøkelse på Bakklandet. (Stud.arb. 1949. SPA) K. E. Larsens Bakklandsarbeid.		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		



Plan 1. et. 1:200



I.


Gate Nedre Bakklandet		nr. 10
Betegnelse		
Eier 1970 Reidar Lorentsen		
Takst kr. 100 000	Areal tomt 372 m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk Kontorer, verksted i brygge		
Oppført	tidligst	senest omkring
KJENT		ANTATT
Siste brann		Tidligere branner
Byggherre		Oppr. bruk
Arkitekt		
Plantype Sammensatt plan. Gatehus og brygge.		
Hovedmål 13,0 x 24,6		Etasjer <sup>2</sup> 2
Grunnmur Pusset stein, hel.	Kjeller	
Vegger Tømmer, stående panel	Delvis	
Tak Saltak, tegl		
Eksteriør Jevnt fordelte T-postvinduer m. hele ruter i 2.et. 1.et. krysspostvinduer. Profilert omramming m. over- og underbord på små konsoller.		
Interiør Gatehus modernisert.		
Gårdsplass, Uthus Brygge i 2½ et.		
Ombygging 1872 Se protokoll (4/1, 19/6) 1896 Snekkerverksted i 1.et. og 2.et. Pipe 1903 Bygging av sentralvarmeanlegg 1909 Torvströklosetter 1918 Innredn. av hermetikkfabr. 1938 Innredn. av snekkerverksted i 1.et. 1948 Innhegnet lagerplass (140 m <sup>2</sup> ) 1956 Kobletrindu i 1.et. mot elva 1961 För mot gata (BA)		
Teninger, oppmålinger		
1949 Planer, 1:200 (SPA)		
Brygge: 2½ et. m. stående panel og halvvalmet tak. På sider vinduer som i hovedhus, samt mindre loftsvinduer. På sjøside totalt uregelmessig plasserte eldre to fagsvinduer m. små-ruter og nyere større to- og tre-fagsvinduer. Fundamentert på peler i elva. Ingen port eller heis. I bruk som trelastverksted.		Ønskelige forandringer Bryggefasade
		Omgivelser Positive
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B-C Arkitekturvurdering B Miljøvurdering A-B Prioritering C
		Dato 14.11.73 Sign B.T.



Gate Nedre Bakklandet	nr. 10
Eldre bilder	Foto
<b>Litteratur</b> Boligundersøkelse på Bakklandet (Stud.arb. 1949) (SPA) K. E. Larsens Bakklandsarb. Trondhj. saml. Rekke 3.B.2. Hft. 2. Tr.h. 1964 Bö, Julius, Trondhjem i 60-70 aarene <u>Nidaros</u> 215. 20.8.27	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
<b>Reguleringsplan</b> Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	




161.7




Gate	Nedre B.
Eldre bilder	
Litteratur	Boligunder K. E. Lars Trondhj. s Bö, Julius
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, person	
Reguleringsplan	
Til hinder for bevaring?	
Fremtidige p	


II.



161.7



Gate Nedre Bakklandet		nr. 12	
Betegnelse			
Eier 1970 Fridtjof Kjønnaug			
Takst kr.	40 000	Areal tomt	153m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig		
Oppført	tidligst	senest	omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype Fløyenlegg			
Hovedmål 10,3 x 7,8, 3,9 x 6,7		Etasjer 2	
Grunnmur		Kjeller	
Vegger Tømmer, stående panel		Delvis	
Tak Saltak, tegl mot gate, eternit bak.			
Eksterior Modernisert m. trefagsvinduer mot gate og tofagsvinduer på gavler.			
Interior Modernisert			
Gårdsplass, sementert			
Uthus 2 et. Pulttak. Ubebodd.			
Ombygging			
1925 Uthus ombygget til fiskutsalg			
1953 1 WC i 1. et. og 1 WC i 2. et. innredet			
1954 Utskifting av vinduer, overg. fra liggende til stående panel			
1959 Forandring av tak over bakbygning			
Tegninger, oppmålinger			
1949 Planer 1:200 (SPA)			
		Ønskelige forandringer	
		Endres til opprinnelig	
		Omgivelser	
		Delvis positive	
		Vedlikeholdstilstand A	
		Antikvarisk tilstand C	
		Arkitekturvurdering C	
		Miljøvurdering B	
		Prioritering	
		Dato 14.11.73	
		Sign B.T.	

Gate Nedre Bakklandet	nr. 12
Eldre bilder	Foto
<b>Litteratur</b> Boligundersøkelse på Bakklandet (Stud.arb. 1949 SPA) K. E. Larsens Bakklandsarbeid Bö, Julius. Trondhj. i 60-70 aarene. <u>Nidaros</u> 215 20.8.27	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
<b>Reguleringsplan</b> Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
 <p>The section contains two architectural floor plans and a photograph. The left plan is a detailed layout of a building with rooms labeled 'STUE', 'SOVE ROM', 'KJØKKEN', 'DANGL', 'BOD', and 'SOVEROM / STUE'. The right plan is a simplified layout with labels 'STUE', 'SOVE', 'KJØK', 'HYBEL', and 'BOD'. Below the plans is a black and white photograph of a two-story white wooden building with a gabled roof and multiple windows, situated on a street. The number '167.13' is handwritten in the bottom right corner of the photograph area.</p>	



I.

Gate Nedre Bakklandet		nr. 15	
Betegnelse			
Eier 1970 Kristine Sunde			
Takst kr. 10.000		Areal tomt 424 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>	
Bruk Bolig			
Oppført	tidligst	senest	omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype 3-romsplan (+ gang)			
Hovedmål 7,2 x 6,5		Etasjer 1	
Grunnmur Pusset stein, bra.		Kjeller	
Vegger Tømmer, stående panel.		Ingen	
Tak Saltak			
Eksterior To enkle tofagsvinduer m. hele ruter. Nyere dato. Inntrukket fra gaten.			
Interior Delv. modernisert.			
Gårdsplass, hage, velstelt. Gress. Busker oppover skråningen. Hage-Uthus 2 etg. Pulttak s. forl. av hovedhus. Ubebodd. Bra. gjerde.			
Ombygging			
Tegninger, oppmålinger			
1949 Planer, 1:200 (SPA)			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand	B
		Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B-C		
Miljøvurdering	B		
Prioritering	C		
Dato		13.11.73	
Sign		B.T.	

Gate Nedre Bakklandet	nr.15
Eldre bilder	Foto
<b>Litteratur</b> Boligundersøkelse på Bakklandet (Stud.arb. 1949. SPA) K. E. Larsens Bakklandsarbeider.	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
<b>Reguleringsplan</b> Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
<div data-bbox="120 1191 597 1457" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="627 1085 1262 1457" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="619 1478 1270 1798" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="945 1808 1050 1862" data-label="Text"> <p>153.34</p> </div>	

I.




Gate Nedre Bakklandet		nr. 17	
Betegnelse			
Eier 1970 Leif Bolme			
Takst kr. 35.000		Areal tomt 465 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>	
Bruk Bolig			
Oppført	tidligst	senest	omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype 4-romsplan			
Hovedmål 5,6 x 7,0		Etasjer 1½	
Grunnmur Pusset stein. Puss-sprekker.		Kjeller	
Vegger Tømmer, stående panel.		Under hele huset.	
Tak Saltak, tegl.			
Eksterior 2 2-fagsvind. m. 3 ruter i faget, plassert på hver side av inng.dør. Flat prof. omr. m. bredt overstykke av 2 glatte bord. Inng.dør enkel fyllingsdør omr. av prof. buet portal m. søyler på siden. Utskarne og prof. kapiteler og bases. Trapp opp til dør.			
Interier Delvis meget gammelt.			
Gårdsplass, som nr. 19. I tillegg inntrukket fra gaten. Forhage s. Uthus Ingen park.plass.			
Ombygging			
1952 Utv. av et takoppb. over 1. et. mot gårdsplassen. Utv. av forgang. (BA)			
1962 Ny trapp til loftet. Nytt WC og dusj. Löfting av taket mot gårdsplass. (BA)			
Tegninger, oppmålinger			
1949 Planer, 1:200 (SPA)			
1968 Planer, snitt, fasader, 1:25 {NTH. Ark.hist.)			
1968 Inngang 1:10 { " " " }			
1968 Sit.plan 1:500 { " " " }			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand A-B Arkitekturvurdering A-B Miljøvurdering B Prioritering B	
		Dato 13.11.73	
		Sign B.T.	

Gate	Nedre Bakklandet	nr. 17
Eldre bilder	Foto	
<b>Litteratur</b> Boligundersøkelse på Bakklandet (Stud.arb. 1949 SPA). K. E. Larsens Bakklandsarbeid. Materiale innsamlet av stud.arch. Jonny Kregnæs.		
<b>Kilder</b> Branntakster 1766 - 1886.		
<b>Tidligere bygning</b> brent/revet		
<b>Kultur-, personalhistorie</b>		
<b>Reguleringsplan</b> Til hinder for bevaring?		
<b>Fremtidige planer</b>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div data-bbox="458 1087 1029 1474"> </div> <div data-bbox="1029 1087 1267 1513"> <p>17</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">153.35</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">PLAN 1. ETG. 1:200</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>17</p> </div>		



I.

Gate Nedre Bakklandet		nr. 18	
Betegnelse			
Eier 1970			
Takst kr.	000	Areal tomt	m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk Bolig, lager, vaskeri			
Oppført	tidligst	senest	omkring
KJENT			ANTATT
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype Flöyanlegg m. brygge mot elva.			
Hovedmål 8,8 x 6,5, 5,8 x 6,8		Etasjer 2	
Grunnmur Pusset stein, hel.		Kjeller Under hele huset	
Vegger Tømmer, stående panel.			
Tak Saltak, tegl.			
Eksterior Symmetrisk fasade m. høye T-post vinduer i grupper, 10 småruter i overvindu, hele ruter under. Flat omramming m. enkelt overstykke på konsoller. Brygge: se nederst.			
Interior			
Gårdsplass Mellomhus m. hovedhus og brygge i m. 2 etasjer. Eksteriör			
Uthus tilsv. hovedhus. i MUR.			
Ombygging			
1811 Nybrygge 2. et. 25 x 12 alen. Stor takstforhøyelse. (Hans M. Ström)			
1911 Större forandring. Hovedtrapphus. Vannklosett.			
1943 Slått sammen med nr. 20 og 22 til nr. 22.			
1966 Rep. av brygge.			
Tegninger, oppmålinger			
1949 Planer, 1:200 (SPA)			
Takst 1807: Forhus 2.et. 13x9 alen, 4 værelser. Sidebygn. 1.et. 8x6 alen, kjøkken.		Ønskelige forandringer Brygge: Eksteriör endres til opprinnelig.	
Brygge: Saltak. Tre etg. Stående panel. Modernisert m. hele ruter på siden. Eldre tofags vinduer m. seks småruter i faget på gateside. Porter i side m. sideark og port m. talje for loft. På sjöside tofagsvinduer m. småruter symmetrisk plassert om midt-porter i hver etg. Talje og port under mönet.		Omgivelser Positive	
		Vedlikeholdstilstand B	
		Antikvarisk tilstand B-C	
		Arkitekturvurdering B	
		Miljøvurdering B	
		Prioritering C	
		Dato 14.11.73	
		Sign B.T.	

Gate Nedre Bakklandet		nr. 18
Eldre bilder	Foto	
<b>Litteratur</b> Boligundersøkelse på Bakklandet (stud.arb. 1949) (SPA) K. E. Larsens Bakklandsarb. Trondhj. samlinger. Rekke 3.B.2. Hft. 2. Tr.h. 1964. Bö, Julius, Trondhjem i 60-70 aarene. Nidaros 215. 20.8.27.		
<b>Kilder</b> Branntakst 1807. 5.10.1811		
<b>Tidligere bygning</b> brent/revet		
<b>Kultur-, personalhistorie</b>		
<b>Reguleringsplan</b> Til hinder for bevaring?		
<b>Fremtidige planer</b>		
		154.36 
		161.8


Gate Nedre Bakklandet		nr. 18
Eldre bilder	Foto	
<b>Litteratur</b> Boligundersøkelse på Bakklandet (stud.arb. 1949) K. E. Larsens Bakklandsarb. Trondhj. samlinger. Rekke 3.B.2. Hft. 2. Tr.h. Bö, Julius, Trondhjem i 60-70 aarene. Nidaros 2		
<b>Kilder</b> Branntakst 1807. 5.10.1811		
<b>Tidligere bygning</b> brent/revet		
<b>Kultur-, personalhistorie</b>		
<b>Reguleringsplan</b> Til hinder for bevaring?		
<b>Fremtidige planer</b>		



154.36



161.8




I.

Gate Nedre Bakklandet		nr. 19	
Betegnelse			
Eier 1970 Inger Löpen			
Takst kr.	14.000	Areal tomt	64 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk bolig			
Oppført	tidligst	senest	omkring
KJENT			ANTATT
Siste brann Tidligere branner			
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype Sammensatt plan			
Hovedmål 7,3 x 9,4		Etasjer 2	
Grunnmur Pusset, stein, hel.		Kjeller	
Vegger Tømmer, stående panel.		Under hele huset.	
Tak Saltak, tegl.			
Eksterior Bryggelign. fasade m. gavl mot gate. To fagsvinduer m. tre ruter. Flat profilert omramming m. overbord på konsoller. Port i møne og i 2.etg. mellom vinduer. Spesielt vindu på hjørne.			
Interior			
Gårdsplass, hellelagt.			
Uthus To etg. saltak stående panel. Bebodd.			
Ombygging			
1926 Innredn. av fiskebutikk i kjeller. (BA)			
1970 Innredn. av WC i 1. etg. (BA)			
Tegninger, oppmålinger			
1949 Planer, 1:200 (SPA)			
		Ønskelige forandringer	
		Positive	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand B	
Antikvarisk tilstand B-C			
Arkitekturvurdering B			
Miljøvurdering B			
Prioritering C			
Dato		13.11.73	
Sign		B.T.	




Gate    Nedre Bakklandet		nr. 19
Eldre bilder		Foto
<b>Litteratur</b> Boligundersøkelse på Bakklandet (Stud.arb. 1949. SPA) K. E. Larsens Bakklandsarb. Materiale innsamlet av stud.arch. Johny Kregnes (1971)		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie Bygningen er en ombygget brygge.		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div data-bbox="87 1081 922 1640" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="690 1649 796 1687" data-label="Text">160.9</div> <div data-bbox="935 1185 1253 2025" data-label="Image"> </div>		

Gate	Nedre Bakklandet	nr. 19
Eldre bilder	Foto	
<b>Litteratur</b> Boligundersøkelse på Bakklandet (Stud.arb. 1949. S K. E. Larsens Bakklandsarb. Materiale innsamlet av stud.arch. Johny Kregnes (1		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
<b>Kultur-, personalhistorie</b> Bygningen er en ombygget brygge.		
<b>Reguleringsplan</b> Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		





160.9





I.

Gate Nedre Bakklandet		nr. 20	
Betegnelse			
Eier 1970			
Takst kr.	000	Areal tomt	m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk Vaskeri, kontor			
Oppført	tidligst	senest	omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype Fløybygning			
Hovedmål 8,0 x 8,5, 3,1 x 5,9		Etasjer 2	
Grunnmur	Kjeller		
Vegger Tømmer, stående panel	Delvis		
Tak Saltak			
Eksteriør Simpelt modernisert m. hele ruter.			
Interiør Modernisert.			
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging			
1901 Forandring av nordre sidefløy			
1907 Påbygging i høyden			
1943 Brygge ødelagt og revet			
1943 Slått sammen med nr. 18 og 22 til nr. 22			
1947 Forstøtningsmur mot elva			
1965 Garderobe for rensset tøy (?) "Sosiale" rom i 3. et.			
Tegninger, oppmålinger			
1949 Planer 1:200 (SPA)			
		Ønskelige forandringer	
		Fasade tilbakeføres	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand B	
		Antikvarisk tilstand	
		Arkitekturvurdering	
		Miljøvurdering B-C	
		Prioritering	
		Dato 14.11.73	
		Sign B.T.	

Gate	Nedre Bakklandet	nr. 20
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder Boligundersökelse på Bakklandet (stud.arb. 1949) (SPA) K.E.Larsens Bakklandsarb. Trondhj. samlinger. Rekke 3.B.2. Hft.2. Tr.h. 1964 Bö, Julius. Trondhj. i 60-70 aarene. <u>Nidaros</u> 215. 20.8.27		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
	167.14	



Gate Nedre Bakklandet		nr. 21	
Betegnelse			
Eier 1970 Harald Kvarme			
Takst kr. 16.000		Areal tomt 816 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>	
Bruk Bolig, verksted (bakgård)			
Oppført	1810	tidligst	senest omkring
KJENT		ANTATT	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre Jomfru Anna M. Meidel		Oppr. bruk Bolig	
Arkitekt			
Plantype Sammensatt flöyanlegg			
Hovedmål 14,0 x 6,2, 4,3 x 5,0		Etasjer 2	
Grunnmur Stein, forbl. m. tegl. Pusset. Hel.		Kjeller	
Vegger Tømmer, liggende panel.		Under hele huset.	
Tak Saltak, tegl.			
Eksterier T-post vinduer i grupper. Hele ruter. Flat profilert omramming. Hor.bånd i etasjeskiller. Tilsv. vinduer m. tre ruter i kjelleretg. To dobbelfl. kjellerinnganger fra gaten. x)			
Interior En del eldre profiler.			
Gårdsplass, sementert. Verkstedbygn. i mur. Bolig i 2.etg. To etg.			
Uthus Saltak, tegl. Buevinduer m. småruter i 1. etg.			
Ombygging			
1811 Forhus, nytt, 2 et., 22x12 alen, 13 fag vinduer)			BA
1811 Sidebygn.nord ny, 1 et., 8x7 alen, 3 " "			
1873 Se protokoll (8/1 27/3)			
1923 Tilbygg for husholdningskjeller			
1933 Vindfang mot gårdsplass			
1934 Bakerovn			
Tegninger, oppmålinger			
1923 Plan over nytt tilbygg. Sit.plan 1:100 (BA)			
1934 Plan over ny bakerovn 1:50 (BA)			
1949 Planer, 1:200 (SPA)			
x) Mot bakgård trolig opprinnelige to-fags vinduer m. åtte småruter i faget. Flat omramming m. overstykke på utskårne konsoller. Fortanning.		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B Prioritering C	
		Dato 13.11.73	
		Sign B.T.	

Gate Nedre Bakklandet		nr. 21
Eldre bilder	Foto	
<b>Litteratur</b> Boligundersøkelse på Bakklandet (stud.arb. 1949. SPA) K. E. Larsens Bakklandsarb.		
<b>Kilder</b> Branntakst 1.12.1810 Branntakst 1807 300 daler.		
<b>Tidligere bygning</b> brent/revet		
<b>Kultur-, personalhistorie</b> Jomfru Anna Meidel kjøper gården i 1810 av (moren?) Fru Meidel.		
<b>Reguleringsplan</b> Til hinder for bevaring?		
<b>Fremtidige planer</b>		
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;">  </div> </div>		

Gate Nedre Bakklandet

Eldre bilder

Litteratur

Boligundersökelse på Bakklandet  
K. E. Larsens Bakklandsarb.

Kilder

Branntakst 1.12.1810

Branntakst 1807 300 da

Tidligere bygning  
brent/revet



Kultur-, personalhistorie

Jomfru Anna Meidel kjøper gården i 1610 av (moren?)  
Fru Meidel.

Reguleringsplan

Til hinder  
for bevaring?

Fremtidige planer






160.10

I.

Gate Nedre Bakklandet		nr. 22	
Betegnelse			
Eier 1970	Barbro Stav		
Takst kr.	250 000	Areal tomt	945 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Vaskeri/bolig		
Oppført	tidligst	senest	omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre			Oppr. bruk
Arkitekt			
Plantype Fløybygning			
Hovedmål	19,0 x 7,6		Etasjer 2
Grunnmur			Kjeller
Vegger	Tømmer stående panel, 1.etg. mur.		Delvis
Tak	Saltak, tegl.		
Eksteriør Fasade oppdelt av "søyler" mellom vinduer i 2.etg. Nyere vinduer m. hel rute. 1. etg. pusset murfasade m. større vinduer. Moderne inng.parti. Interiør Modernisert.			
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging 1811(?) Stor takstökning (4000-11000 daler). Kjøpm. Green. 1915 Montering av dampkjel. 1943 Slått sammen med nr. 18 og 20 til nytt nr. 22. 1948 7,5 m lang bruforb. av jern. 1949 Kjelhus i en et. + ny pipe. 1958 Innredn. av vaskeri i 1. og 2. et. 1959 Omlegging av oljefyringsanlegg. 1959 4 hybler + 1 WC og tekjökken (2.etg.). 1962 Ny trapp i lagerbygning. 1962 3 hybler i 2.etg. 1964 Utskifting av vindu. Muret passasje mellom søndre og nordre del av eiendommen.			
Tegninger og oppmålinger:		Ønskelige forandringer	
1915 Planer, snitt, sanitær- og sentralvarmeanlegg 1:100 (BA)		Fasader endres mot opprinnelig utseende.	
1948 Plan, snitt, fasade mot elva og mot gata, 1:100 (BA)		Omgivelser	
1949 Planer, snitt. Kjelhus, 1:100 (BA)		Positive	
1958 Planer, snitt (1:100) (BA)		Vedlikeholdstilstand B	
1959 Planer, snitt (1:100) (BA)		Antikvarisk tilstand	
1962 Planer (1:100) (BA)		Arkitekturvurdering C	
1965 Planer, snitt, fasade (1:100) (BA)		Miljøvurdering B	
		Prioritering C	
		Dato 14.11.73	
		Sign B.T.	





Gate Nedre Bakklandet		nr. 22
Eldre bilder	Foto Porten (1926). Kopi i Nordenfj. Kunstindustrimuseum.	
Litteratur Trondhj. samlinger. Rekke 3.B.2. Hft.2. Tr.h. 1964. Bö, Julius, Trondhjem i 60-70 aarene. Nidaros 215-20.8.27.		
Kilder Branntakst 1807, 4.1.1812.		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>200.25</p>		 <p>22</p>
 <p>154.35</p>		

I.

Gate Nedre Bakklandet		nr. 23	
Betegnelse			
Eier 1970 Olga B. Ramberg			
Takst kr. 45.000		Areal tomt 453 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>	
Bruk Bolig, fabrikk			
Oppført	tidligst	senest	omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype 4-romsplan			
Hovedmål 10,0 x 8,0		Etasjer 2	
Grunnmur Pusset stein, hel.		Kjeller	
Vegger Tømmer, liggende panel.		Under hele huset.	
Tak Saltak, tegl.			
Rennekasse på konsoller.			
Eksterior Jevnt fordelte T-post vinduer m. hele ruter. Flat profilert omramming m. overbord på konsoller. Fortannet hor.bånd under 2.etg. vinduer. Brystning m. stående panel under 1.etg. vinduer.			
Interior En del eldre listeprofiler.			
Gårdsplass, heller, pukkelstein. Rotet.			
Uthus Eldre fabr.lok. i mur som bakg.hus.Toetg.Saltak m.et kobbhus.			
Ombygging			
1807-17(1811) Takstforhøyelse (Simon Olsen Löcke)(påbygging?)			
1869 Se prot. ( 7/9 ) (BA)			
1870 " " (12/10) "			
1871 " " (27/10) "			
1873 " " (27/3) "			
1897 Påbygging av 2. et. (BA)			
Tegninger, oppmålinger			
1949 Planer 1:200 (SPA)			
1897 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA)			
		Ønskelige forandringer	
		Portdör endres.	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand B	
		Antikvarisk tilstand B	
		Arkitekturvurdering B	
		Miljøvurdering B	
		Prioritering C	
		Dato 13.11.73	
		Sign B.T.	

Gate Nedre Bakklandet		nr. 23
Eldre bilder	Foto	
<b>Litteratur</b> Boligundersøkelse på Bakklandet (stud.arb. 1949. SPA) K. E. Larsens Bakklandsarb.		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
<b>Reguleringsplan</b> Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
Mål 1807 16 x 9 alen, tilsv. 10,1 x 5,7 m		



I.



Gate Nedre Bakklandet		nr. 25
Betegnelse		
Eier 1970 A/S Eiendomsomsetning		
Takst kr.	40.000	Areal tomt 405 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Kontor	
Oppført	tidligst	senest
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	
Arkitekt		
Plantype 2-romsplan		
Hovedmål	10,6 x 8,2	Etasjer 2
Grunnmur	Pusset stein. Sprekker.	Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel.	Delvis
Tak	Saltak, tegl.	
<p>Eksteriør Rotet fasade m. nyere brede vinduer m. to ruter. Butikkvinduer og dobbel garasjeport i 1.etg. Flat vindusomramming m. profilert overstykke i 1.etg. Skjemmende reklame.</p> <p>Interiør Modernisert.</p>		
Gårdsplass, Uthus		
<p>Ombygging</p> <p>1869 Se protokoll (6/8) (BA)</p> <p>1912 Beboelsesrom - butikk (e.etg.). Flytting av utg.dör + 2 vinduer 1.etg. fasade (BA)</p> <p>1916 Mur mot gården. (Lysgrav?) (BA)</p> <p>1920 Uthus - garasje.</p> <p>1947 Ombygging i 2. etg. Pipe revet. Indre vegg fjernet. (BA)</p>		
<p>Tegninger, oppmålinger</p> <p>1912 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA)</p> <p>1916 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA)</p> <p>1920 Planer, snitt, fasade 1:50 (BA)</p> <p>1947 Planer, snitt 1:50 (BA)</p> <p>1949 Planer, 1:200 (SPA)</p>		
		Ønskelige forandringer
		Port og vinduer 2. etg. endres.
		Omgivelser
		Positive
		Vedlikeholdstilstand C
		Antikvarisk tilstand C
		Arkitekturvurdering C
		Miljøvurdering B
		Prioritering
		Dato 14.11.73
		Sign B.T.



Gate	Nedre Bakklandet	nr. 25
Eldre bilder	Foto Borttatt inngang (1926) Kopi: Nordenfj. Kunstindustri- museum.	
Litteratur Boligundersøkelse på Bakklandet. (Stud.arb. 1949. SPA) K. E. Larsens Bakklandsarbeid.		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div data-bbox="83 1074 793 1574"> </div> <div data-bbox="582 1574 665 1627">154.3</div> <div data-bbox="876 1042 1270 2021"> </div>		

I.



Gate Nedre Bakklandet		nr. 27	
Betegnelse			
Eier 1970 Hans Fr. Sæther			
Takst kr.	38.000	Areal tomt	370 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk Forretning og bolig			
Oppført		tidligst	senest
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	12,9 x 8,7	Etasjer	2
Grunnmur	Pusset stein, hel.	Kjeller	Delvis
Vegger	Tømmer, liggende panel		
Tak			
Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer m. flat profilert omramming. To større butikkvinduer i 1.etg. Bredt profilert hor.bånd over 1.etg. vinduer. Nyere inng.dør. Interiør Modernisert			
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging			
1810 Takstökning. "Reparert". (1600 - 2500 daler) (Skolemester Greisen) 1863 Se prot. 23.9.			
Tegninger, oppmålinger			
Branntakst 1807: Forhus 2. etg. 19 x 10 alen 5 værelser, kjøkken. Branntakst 19.1.1811.		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser Positive	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B-C Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B Prioritering C	
		Dato 21.11.73 Sign B.T.	

Gate Nedre Bakklandet		nr. 27
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 		

I.

Gate Nedre Bakklandet		nr. 28	
Betegnelse			
Eier 1970 Odd Hoff			
Takst kr.	16. 000	Areal tomt	78 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk Bolig			
Oppført	tidligst	senest	omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål 8,5 x 4,4		Etasjer 2	
Grunnmur Pusset stein. Sprekker. Vegger Tømmer, stående panel, nytt panel mot rivingstomt nr. 30. Tak Saltak, tegl. To kobbhus inn mot gård.		Kjeller Delvis.	
Eksteriør Velproporsjonert fasade m. jevnt fordelte tofags vinduer m. tre ruter. Flat omramming m. utskåret felt under overstykke på flate profilerte konsoller. Fyllingsdør m. tilsv. omramming. Interiør Modernisert.			
Gårdsplass, hellelagt, trang. Uthus To etg., opprinnelig, velholdt.			
Ombygging			
1870 Se protokoll 22/10 (BA) 1872 Se protokoll 24/2 (BA) 1962 Ombygging av 1. og 2. et. (Innv. trapp, fjerning av vegg 1. et. osv.) (BA)			
Tegninger, oppmålinger			
1962 Planer 1:50 (BA)			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B-C Arkitekturvurdering A-B Miljøvurdering B Prioritering C	
		Dato 14.11.73	
		Sign B.T.	



Gate	Nedre Bakklandet	nr. 28
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div data-bbox="83 1085 793 1574">  </div> <div data-bbox="793 1085 1262 2042"> <div data-bbox="793 1085 1262 1340">154,31</div> <div data-bbox="793 1340 1262 2042">  </div> <div data-bbox="687 2010 793 2053">154,32</div> </div>		

Gate	Nedre Bakklandet		nr.	29	Hus I
Betegnelse					
Eier 1970	Amalie Robertsen				
Takst kr.	55.000	Areal tomt	777	m <sup>2</sup> bygninger	m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig				
Oppført		tidligst		senest	
<small>KJENT</small>					<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner				
Byggherre	Oppr. bruk				
Arkitekt					
Plantype	Flöyanlegg				
Hovedmål	20,5 x 7,8			Etasjer	2
Grunnmur	Stein forbl. m. skifer, sprukket.			Kjeller	
Vegger	Tømmer, stående panel.			Delvis.	
Tak	Saltak, tegl.				
Eksteriør Del I. To fags vinduer m. to ruter i faget. Synlige laftekasser som fasadeoppdeling. Flat omramming m. utskåret overbord på flate konsoller. Toflöyet portdör m. rikt utskårne fyllinger.					
Interiør Gårdsplass, Uthus Indre gård i bruk s. uthus og verksted. x)					
Ombygging 1936 Innredning av störrhus (BA) 1872 Se protokoll (BA)					
Tegninger, oppmålinger 1936 Plan störrhus, 1:100 (BA)					
x) Stående panel m. tofags vinduer. Seks ruter i faget. Port i 1. og 2. etg. Varierte høyder. Utv. trapp til bakhus. Sterkt forfallent, men meget lovende gårdsrom.				Ønskelige forandringer Gjenpanelt vindu innsettes.	
				Omgivelser Positive	
				Vedlikeholdstilstand B-forhus, C-bakhus. Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B Prioritering C	
				Dato 20.11.73 Sign B.T.	


Gate Nedre Bakklandet		nr. 29
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

154.7

I.

Gate	Nedre Bakklandet		nr.	29	2. hus
Betegnelse					
Eier 1970					
Takst kr.	000	Areal tomt	m <sup>2</sup>	bygninger	m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig, kontorer				
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	senest	omkring	<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner				
Byggherre	Oppr. bruk				
Arkitekt					
Plantype	Danner flöyanlegg s. med. 1. hus				
Hovedmål	10,4 x 7,8		Etasjer	2	
Grunnmur	Pusset stein. Avskallet.			Kjeller	Delvis
Vegger	Tømmer. Nytt liggende panel. Teglmur mot gård.				
Tak	Saltak, skifer.				
Eksterior 1. etg. butikkvinduer. 2. etg. symmetrisk plasserte kryss- postvinduer m. hele ruter. Bredt prof. hor.bånd under vinduer 2. etg. Flat profilert vindusomr. m. større prof. overstk. i 2.etg. Interier Modernisert					
Gårdsplass,	som hus I				
Uthus	som hus I				
Ombygging	Se hus I				
Tegninger, oppmålinger	Se hus I				
			Ønskelige forandringer		
			Omgivelser		
			Positive		
			Vedlikeholdstilstand	B	
			Antikvarisk tilstand	C	
Arkitekturvurdering	B-C				
Miljøvurdering	B				
Prioritering	C				
Dato	20.11.73				
Sign	B.T.				





Gate	Nedre Bakklandet	nr.	29
Eldre bilder	Foto		
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			
<p>PLAN: se N. Bakkel. 29, hus 1</p>  <p>1167.17</p>			

## ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

I.



Gate	Nedre Bakklandet		nr.	30
Betegnelsen				
Eier 1970	Kåre Karlsen → Roger Johansen (82) →			
Takst kr.	24000	Areal tomt	147 m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig			
Oppført		tidligst		senest
	KJENT			ANTATT
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype	Midtgangshus			
Hovedmål	11,2 x 5,0		Etasjer	2
Grunnmur	Pusset stein. Hel		Kjeller	
Vegger	Tømmer, stående panel, nytt.			
Tak	Saltak, valmet kortside.		delvis.	
Eksterior	Symetrisk fasade m/T.post vinduer med pene ruter. Flat nyere omramming.			
Interior	En del eldre listeprofiler.			
Gårdsplass,	Sementert.			
Uthus	Bakhus i mur, To etg. Beboedd.			
Ombygging				
1872	Se protokoll (6.2.) (BA)			
1929	Innredning av butikk (BA)			
1935	Utgrav. og innredn. av størhus i kjelleren. (BA)			
Tegninger, oppmålinger				
1929	Planer, fasader. 1:100 (BA)			
			Ønskelige forandringer	
			Omgivelser	
			Positive	
			Vedlikeholdstilstand	A-B
			Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B			
Miljøvurdering	B			
Prioritering	C			
Dato	14.11.73			
Sign	BT. / LF			

Gate		Nedre Bakklandet nr. 30	
Eldre bilder		Foto	
Litteratur På kryss og tvers gjennom Nedre Bakklandet, <u>Dagsposten</u> 4.11.33			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			
<div style="text-align: right; margin-right: 100px;">15430</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;">   </div>			

I.



Gate	Nedre Bakklandet		nr.	31
Betegnelse				
Eier 1970	Trondheim kommune			
Takst kr.	60 000	Areal tomt	416m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bokbinderi + bolig			
Oppført	KJENT	tidligst	senest	omkring ANTATT
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype	Fløyenlegg			
Hovedmål	13,8x7,5, 9,0x4,5		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset mur.		Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende panel.			
Tak	Saltak, tegl.		Delvis.	
Eksterior	Ny T-post vinduer i grupper. Har band i etasjeskiller To-fløyet nyere port.			
Interior	En del eldre lister, og paneler			
Gårdsplass, Uthus	Grus, trist. Bakhus, Større saltakshus i tegl, forfalt.			
Ombygging	1962 Bad. wc. i 2.etg. 1874 Se prot. (3.9.) 1878 " " (16.3.) 1961 wc. i kjelleretasje-bakbygn.Dusj m.wc. i 1.et.h.bygn. 1962 sammenslåing av 2 leiligheter.Dusj + wc. Kobbhus på loft over 2.etasje, mot gata.			
Tegninger, oppmålinger	1960 Boder (BA) 1960 1. og 2.etg. + snitt. (1:100) (BA) 1962 Planer 2.etg.Plan + snitt loft. (1:50) (BA)			
			Ønskelige forandringer	
			Omgivelser	
			Positivt.	
			Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B-C Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B Prioritering C	
			Dato 14.11.73	
			Sign BT.	



Gate      Nedre Bakklandet      nr. 31	
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
 	

I.


Gate	Nedre Bakklandet		nr. 32
Betegnelse			
Eier 1970	Trondheim kommune		
Takst kr.	20.000	Areal tomt	133 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig		
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	senest omkring <small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	10,8x7,0 m	Etasjer	2½
Grunnmur	Pusset stein	Kjeller	
Vegger	Tømmer. Liggende falspanel	Delvis	
Tak	Saltak, skifer To kobbhus med vinduer.		
Eksterior	Ujevnt fordelte T-postvinduer med to ruter i øvre post. Flat profilert omramming. Enkel fyllingsdør. Hor.bånd under vinduer i 2. et.		
Interior	En del eldre listeprofiler.		
Gårdsplass, Uthus	Hellelagt, trist Bakhus i mur. Beboedd. Dårlig		
Ombygging			
1884	Forandring av h.bygn. (BA)		
1886	Oppf. av pipe i uthus (BA)		
1834	2 kobbhusvinduer istedet for liggende vinduer (BA)		
Tegninger, oppmålinger			
1935	Plan loft, snitt loft, 1:100 (BA)		
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand	B - C
		Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B		
Miljøvurdering	B		
Prioritering	C		
Dato	14.11.73		
Sign	BT		

Gate      Nedre Bakklandet		nr.    32
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">154.29</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">   </div>		

I.

Gate Nedre Bakklandet		nr. 33	
Betegnelse			
Eier 1970	Trondheim kommune		
Takst kr.	48.000	Areal tomt 347	m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig		
Oppført	tidligst	senest	omkring för 1766
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype Midtgangshus, flöyanlegg.			
Hovedmål 11,5 x 6,1, 4,5 x 16,0		Etasjer 2	
Grunnmur mur, spor etter kvadrering.		Kjeller	
Vegger Tømmer, liggende panel.		Under hovedfløy.	
Tak Saltak, tegl.			
Eksterior Jevnt fordelt 2-fagsvinduer m. 6 ruter, flat profilert omramming. 2-fløyet inng.dør med omramming som vinduer. Horison-talbånd.			
Interior Modernisert.			
Gårdsplass, stöpt, velholdt.			
Uthus Sidefløy i mur, bolig. Uthus i bindingsverk, st. panel.			
Ombygging			
1892 Stall av mur.			) BA
1929 Forandring av fløy (stall, boder - beboelse).			
1931 Innredning av garasje i uthus.			
1963 2 WC i 1. et. Bad m. WC i 2. et. Hybel m. dusj + tekjökken i 1. et.			
Tegninger, oppmålinger			
1912 Planer, snitt, fasade		(1:100)	BA.
1929 Planer, snitt		(1:100)	BA.
1931 Planer, snitt.			
Garasje i uthus		(1:100)	BA.
1963 Planer, snitt		(1:100)	BA.
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand	B
		Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C		
Miljøvurdering	B		
Prioritering	C		
Dato	1.3.1974		
Sign	LF		




Gate Bakklandet		nr. 33
Eldre bilder	Foto	
Litteratur K. E. Larsens Bakklandsarb. FMF-årbok 1972.		
Kilder ✓ Branntakster 1766 - 1892.		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>154.9</p>		

## ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

I.



Gate	Nedre Bakklandet		nr.	34 a
Betegnelse				
Eier 1970	Trondheim kommune			
Takst kr.	20 000	Areal tomt	186 m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig			
Oppført	1847	tidligst	senest	omkring
	KJENT			ANTATT
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype	Midtgangshus			
Hovedmål	14,9x5,9	Etasjer	2½	
Grunnmur	Pusset stein		Kjeller	
Vegger	Mur, pusset, sprukket.		Delvis.	
Tak	Saltak, tegl.			
Eksteriør	Enkel pussfasade, med jevnt fordelte to-fags vinduer, To ruter i faget, mindre vinduer i loftsetasje.			
Interiør	En del eldre panel og dører.			
Gårdsplass,	Gress, brostein, stakitt mot gate. Bra.			
Uthus	Delv. tømmer, tegl mot gate, skifertak. Dårlig.			
Ombygging				
1866	Se prot.	2.11.		
1857	"	"	11.4.	
1867	"	"	20.4.	
1870	"	"	2.11	
1879	"	"	5.5.	
1879	"	"	12.7.	
1879	"	"	26.7.	
Tegninger, oppmålinger				
			Ønskelige forandringer	
			Omgivelser	
			Positive	
			Vedlikeholdstilstand	B
			Antikvarisk tilstand	B
			Arkitekturvurdering	C
			Miljøvurdering	B
			Prioritering	✖
			Dato	14.11.73
			Sign	BT

Gate	Nedre Bakklandet nr. 34a
Eldre bilder	Foto
<b>Litteratur</b> På kryss og tvers gjennom Nedre Bakklandet. Dagsposten, 4.11. 1933. Scønning, P. Træk av Trondheims topografiske historie. B. VII. s.103-8.	
<b>Kilder</b>	
<b>Tidligere bygning brent/revet</b>	
<b>Kultur-, personalhistorie</b>	
<b>Reguleringsplan Til hinder for bevaring?</b>	
<b>Fremtidige planer</b>	
	

I.

Gate Nedre Bakklandet		nr. 35	
Betegnelse			
Eier 1970 Gunnar Bostad			
Takst kr. 20.000		Areal tomt 278 m <sup>2</sup> , bygninger 70 m <sup>2</sup>	
Bruk Bolig			
Oppført	tidligst	senest	omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype Sammensatt (3-roms + 1 rom). Oppr. svalgangshus.			
Hovedmål 11,0 x 6,1		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset mur.		Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel.		
Tak	Saltak, tegl.		
<p>Eksterier Jevnt fordelte T-postvinduer i 1.et., 2-fags i 2. et. Flatt proflert omramming. Nyere inng.dör. Liten forhage. Ny fasade mot gårdsplass.</p> <p>Interier Modernisert.</p> <p>Gårdsplass, hellelagt, terrassert.</p> <p>Uthus Bindingsverk, st. panel.</p>			
<p>Ombygging</p> <p>1961 Heving av tak over kjøkken i 2. et.</p>			
<p>Tegninger, oppmålinger</p> <p>1961 Planer, snitt, fasade mot gårdsplass, 1:100 (BA)</p>			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand	B
		Antikvarisk tilstand	B
		Arkitekturvurdering	C
		Miljøvurdering	B
		Prioritering	C
		Dato	1.3.1974
		Sign	LF



Gate Nedre Bakklandet		nr. 35
Eldre bilder	<b>Foto</b> Inngangsparti (1926) } Kopi i Nor- Bygn. sett fra syd- } denfj. kunst- vest (1926) } ind.mus. (sammen med nr. 37)	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>154.10</p>  </div> <div>  </div> </div>		

I.

Gate	Nedre Bakklandet		nr.	36
Betegnelse				
Eier 1970	Harry Olsen			
Takst kr.	45 000	Areal tomt	197m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig,forretning.			
Oppført	1847	tidligst	1777	senest 1787 omkring
Siste brann	KJENT	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype	Midtgangshus, vinkelbygning.			
Hovedmål	13,6x12,4 m.	Etasjer 2		
Grunnmur	Mur, pussert,dårlig.	Kjeller		
Vegger	- " g			
Tak	Saltak, valmet mot veita.	Ingen.		
Eksteriør	Glatt pussfasade med nyere vinduer, horisontaltdelte. Butikkinngang på hjørnet.			
Interiør	Modernisert.			
Gårdsplass,	Sementert.Trist.			
Uthus	Mur, saltak. Dårlig.			
Ombygging	1877 Se prot. 12.9. 1886 Tilbygg. 1911 Innredning av kjøkken + forandringer. 1912 Nye trapper. 1927 Innredn. av butikker,oppvaskrom,lager i 1.et.Beboelsesr. + kjøkken, 1 verks.2.et.Nye vind.i fløy mot gårdspl. 1949 Nytt trapphus (utført ?) 1959 Utskifting av vinduer og port.			
Tegninger, oppmålinger	1911 Planer snitt 1.etg. 1:100 (BA) 1927 Planer,snitt,fasader 1:100 (BA) 1941 Planer,snitt 1:100 (BA) 1944 Planer,snitt,fasade 1:100 (BA) 1959 Fasade 1:100 (BA)			
		Ønskelige forandringer		
		Nye vinduer som opprin. Generell oppussing.		
		Omgivelser		
		Positive.		
		Vedlikeholdstilstand		
		B		
		Antikvarisk tilstand		
		C		
		Arkitekturvurdering		
		Miljøvurdering		
		B		
		Prioritering		
		Dato 14.11.73		
		Sign BT. / LT		


Gate	Nedre Bakklandet nr. 36
Eldre bilder	Foto
<b>Litteratur</b> På kryss og tvers gjennom Bakklandet. Dagsposten 4.11.33. P.Schønning. Træk av Trondheims topografiske historie. BVII s.103-108. K.E.Larsens Bakklandsarb.	
<b>Kilder</b> Branntakster 1878 - 1887.	
<b>Tidligere bygning</b> brent/revet	
<b>Kultur-, personalhistorie</b>	
<b>Reguleringsplan</b> Til hinder for bevaring?	
<b>Fremtidige planer</b>	



I.

Gate Nedre Bakklandet		nr. 37	
Betegnelse			
Eier 1970 Trondheim kommune			
Takst kr. 15.000		Areal tomt 407 m <sup>2</sup> bygninger 45 m <sup>2</sup>	
Bruk Bolig			
Oppført	tidligst	senest	omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål 11,0 x 4,2		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset mur.		Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel.		
Tak	Saltak, tegl.		
Eksterior	Jevnt fordelte vinduer, T-post i 1.et., 2-fags i 2.et. Flatt profilert omramming. Novkasser.		
Interior	Delvis modernisert.		
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging			
1950 Rep. av uth.			
Tegninger, oppmålinger			
1950 Plan, snitt uthus, 1:250 (BA)			
Taket ser svært dårlig ut.		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand C Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C	
		Dato 1.3.1974	
		Sign LF	



Gate Nedre Bakklandet		nr. 37
Eldre bilder	Foto Bygn. sett fra sydvest (1926). Kopi: Nordenfj. Kunst.ind.mus. (Sammen med nr. 35.)	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div style="text-align: right; margin-right: 100px;">154.11</div>  <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">         grunnplan, 1:200  <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 60px; margin: 5px auto; text-align: center; line-height: 60px;">37</div> </div>		

## ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

I.

Gate	Nedre Bakklandet		nr.	38
Betegnelse				
Eier 1970	Gudrun Mollan			
Takst kr.	38 000	Areal tomt	229 m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig			
Oppført	1847	tidligst	senest	omkring
	KJENT			ANTATT
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål	13,0x7,8 m		Etasjer 2	
Grunnmur	Stein forbl. m. skifer		Kjeller	
Vegger	Mur, pusset, dårlig		Delvis	
Tak	Saltak, valmet mot veit. Teg1			
Eksteriør	Glatt pussfasade m. hor.bånd i etasjeskiller. Jevnt fordelte krysspostvinduer m. to tuter i nederste del.			
Interiør	Delvis modernisert.			
Gårdsplass,	Betong, trist.			
Uthus	Stående panel. Pulttak. Bra			
Ombygging	1876 Se prot.			
Tegninger, oppmålinger				
		Ønskelige forandringer		
		Pusses opp.		
		Omgivelser		
		Positive		
		Vedlikeholdstilstand C		
		Antikvarisk tilstand B		
		Arkitekturvurdering B		
		Miljøvurdering B		
		Prioritering C		
		Dato 14.11.73		
		Sign BT		

Gate	Nedre Bakklandet	nr.	38
Eldre bilder	Foto		
Litteratur			
Træk av Trondheims topografiske hist. av P.Schønning. B VII s. 103-8. På kryss og tvers gjennom Nedre Bakklandet. Dagsposten 4.11.33.			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			



167.20





167.19



I.

Gate Nedre Bakklandet		nr. 39	
Betegnelse			
Eier 1970 Harald Fjellvær			
Takst kr. 15.000		Areal tomt 193 m <sup>2</sup> , bygninger 65 m <sup>2</sup>	
Bruk Bolig			
Oppført	tidligst	senest	omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål 11,8 x 5,5		Etasjer 1	
Grunnmur	Pusset mur.		Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende panel.		
Tak	Saltak, eternit.		
Eksterior Modernisert. Jevnt fordelte 2- og 3-fagsvinduer med 6 og 9 ruter.			
Interior			
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging			
1811 Takstforhøyelse. Påbygging (Ole Westrum)			
1866 Se prot. (11/8) (BA)			
1876 " " (15/3) (BA)			
1877 " " (24/2) (BA)			
1879 Ombygging av kjeller (BA)			
Tegninger, oppmålinger			
Takst 1807: Forhus 2 et. 16x6 alen (10,1x3,8m) 2 værelser og kjøkken		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand	B
		Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C		
Miljøvurdering	B		
Prioritering	C		
Dato		1.3.1974	
Sign		LF	



Gate Nedre Bakklandet		nr. 39
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div style="text-align: center; margin-top: 20px;">154.12</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;">   </div>		

## ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM


Bebyggelse

I.


Gate		Nedre Bakklandet		nr. 40	Se Nygt. 19
Betegnelse					
Eier 1970	Trondheim kommune				
Takst kr.	000	Areal tomt	m <sup>2</sup>	bygninger	m <sup>2</sup>
Bruk					
Oppført		tidligst		senest	
	KJENT				ANTATT
Siste brann		Tidligere branner			
Byggherre			Oppr. bruk		
Arkitekt					
Plantype					
Hovedmål	22,3x4,5			Etasjer	1
Grunnmur				Kjeller	
Vegger					
Tak					
Eksteriør					
Interiør					
Gårdsplass, Uthus					
Ombygging					
Tegninger, oppmålinger					
				Ønskelige forandringer	
				Omgivelser	
				Vedlikeholdstilstand Antikvarisk tilstand Arkitekturvurdering Miljøvurdering  Prioritering	
				Dato 14.11.1973 Sign BT	

Gate    Nedre Bakklandet		nr.    40
Eldre bilder		Foto
<b>Litteratur:</b> P.Schønning. Træk av Trondheims topografiske hist. B VII s. 103-8. På kryss og tvers gjennom Nedre Bakklandet. Dagsposten 4.11.33.		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div data-bbox="857 1091 1254 1549" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="979 1555 1085 1591" data-label="Text"> <p>167.23</p> </div>		

I.


Gate	Nedre Bakklandet		nr.	43
Betegnelse				
Eier 1970	Mette Møller			
Takst kr.	14.000	Areal tomt	219 m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig			
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	senest	omkring <small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål	10,0x5,9		Etasjer	2
Grunnmur	Pusset stein, sprukket		Kjeller	
Vegger	Tømmer, stående panel		Delvis	
Tak	Saltak, tegl			
Eksteriør	Jevnt fordelte to-fags vinduer m. flat omramming. Profilert over og underbord.			
Interiør	Modernisert			
Gårdsplass, Uthus	Gress, ustelt Stående panel. Nytt.			
Ombygging	1880 Oppføring av uthus (BA) 1896 Ombygging med stein av veggene mor nabo og gårdsplass (BA) 1910 Bygging av kjeller.			
Tegninger, oppmålinger	1896 Planer 1.et. 1:100 (BA) 1910 Planer. Kjeller 1:100 (BA)			
			Ønskelige forandringer	
			Omgivelser	
			Positive	
			Vedlikeholdstilstand	B
			Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	B			
Miljøvurdering	B			
Prioritering	C			
Dato	14.11.73			
Sign	BT			



Gate    Nedre Bakklandet		nr. 43
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div style="text-align: right;"><i>grundplan, 1:200</i> </div>		

I.



Gate Nedre Bakklandet		nr. 47 a	
Betegnelse			
Eier 1970 Trondheim kommune.			
Takst kr. 43.000		Areal tomt 484 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>	
Bruk Bolig.			
Oppført	tidligst	senest	omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål 16,9 x 7,9, 4 x 8		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein.		Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel.		Under søndre halvpart.
Tak	Saltak, tegl.		
Eksteriør	Jevnt fordelte 2-fagsvinduer, flatt profilert omramming.		
Interiør	Ca. 1890.		
Gårdsplass,	liten hage.		
Uthus			
Ombygging	1869 Se prot. (BA) 1889 Ny kjeller under sørl. halvdel av h.bygn. (BA) 1954 2 WC i kjeller v. trapp. (BA)		
Tegninger, oppmålinger			
1953 Plan kjeller 1:50. (BA)			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive.	
		Vedlikeholdstilstand C Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering	
		Dato	1.3.74
		Sign	LF

Gate Nedre Bakklandet		nr. 47 a
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 154.15		

I.



Gate Betegnelse	Nedre Bakklandet		nr.	47B	
Eier 1970 Takst kr. Bruk	Trondheim kommune 33.000 Areal tomt 382 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>				
Oppført	KJENT	tidligst	senest	omkring	ANTATT
Siste brann	Tidligere branner				
Byggherre Arkitekt	Oppr. bruk				
Plantype	Midtgangshus				
Hovedmål	12.0x7,0		Etasjer	2	
Grunnmur Vegger Tak	Pusset mur Tømmer eller plank, liggende panel Valmtak, skifer		Kjeller	under hele	
Eksterior	Sterkt markerte vinduer med brystningsfelt				
Interior					
Gårdsplass, Uthus					
Ombygging	1874 Se protokoll (10.6) (BA) 1875 - " - (6.11, 17.11) (BA) 1916 Forandring av kjeller (BA) Butikk 1959 Innredning av radiatorverksted i tidligere fiskutsalg (BA)				
Tegninger, oppmålinger	1912 Kjellerplan, 1:100 (BA) 1912 Fasadeutsnitt, 1:100 (BA)				
			Ønskelige forandringer		
			Omgivelser		
			Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering - Miljøvurdering - Prioritering -		
			Dato 1.3.74 Sign LF		



Gate	Nedre Bakklandet	nr.	47B
Eldre bilder	Foto		
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			
			
167.22		167.21	

I.



Gate Nedre Bakklandet		nr. 51	
Betegnelse			
Eier 1970 Olaf Schröder			
Takst kr.	20.000	Areal tomt	210 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk Bolig.			
Oppført	tidligst	senest	omkring
KJENT			ANTATT
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype 3 rom i lengden.			
Hovedmål 11,0 x 3,8		Etasjer 1½	
Grunnmur	Pusset mur.	Kjeller	
Vegger	Tømmer, stående panel.	Delvis.	
Tak	Saltak, eternitskifer.		
Eksterier Jevnt fordelte T-postvinduer, flat omramming. Novkasser.			
Interier Modernisert.			
Gårdsplass, heller, bærhage. Velholdt.			
Uthus			
Ombygging			
1871 Se prot. (18/4)			
1900 Innredning av butikk i kjeller.			
1957 Tilbygg i 1. et. mot gården (2m <sup>2</sup> ) m. gang og vannklosett. (BA)			
1960 Kobbhus på loft over 1. et. mot gårdsplassen (i stedet for ligg. vindu. (BA)			
Tegninger, oppmålinger			
1900 Plan + snitt kjeller, 1:100. (BA)			
1949 Planer, fasade, 1:100. (NTH, Ark.hist.)			
1957 Plan 1. et. + snitt, 1:100. (BA)			
1960 Plan 2. et., snitt, fasade mot gårdsplass. (BA)			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Vedlikeholdstilstand A	
		Antikvarisk tilstand B	
		Arkitekturvurdering B	
		Miljøvurdering B	
		Prioritering C	
		Dato 1.3.74	
		Sign LF	

Gate Nedre Bakklandet		nr. 51
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>134.16</p> 		

I.



Gate Nedre Baklandet		nr. 53
Betegnelse		
Eier 1970 Astrid Elnes		
Takst kr.	11.000	Areal tomt 223 m <sup>2</sup> , bygninger m <sup>2</sup>
Bruk Bolig		
Oppført	tidligst	senest omkring
KJENT		ANTATT
Siste brann		Tidligere branner
Byggherre		Oppr. bruk
Arkitekt		
Plantype Sammensatt (2 hus)		
Hovedmål	11,1 x 5,0	Etasjer 1 + 1½
Grunnmur	Pusset stein.	Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel.	
Tak	Saltak, sementstein.	
Eksterior Eldste, laveste del med gamle loftsvinduer, nye 2-fagsvinduer i 1. et. Nyere, høyere del med dør med overlysfelt. 2-fagsvindu, 4 ruter. Nyere omramming. Interior Modernisert.		
Gårdsplass, hellelagt, terrassert hage.		
Uthus		
Ombygging		
1811 Nyoppført sidebygning 2. et., 8 x 8 alen. Ellers stor takstökning. (Joachim S. Stuberg)		
Tegninger, oppmålinger		
1949 Plan, fasade (1:100 (NTH. Ark.hist.))		
Takst 1807: Forhus 1 et. 9x6 alen 2 værelser, kjk. .... 60,-		Ønskelige forandringer
		Omgivelser
		Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C
		Dato 14.11.73
		Sign LF



Gate Nedre Bakklandet		nr. 53
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder 1807 Branntakst 1811 21.10. Branntakst		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>160.12</p> 		

I.


Gate Nedre Bakklandet		nr. 55	
Betegnelse			
Eier 1970 Olga og Harald Iversen			
Takst kr. 18.000		Areal tomt 307 m <sup>2</sup> , bygninger m <sup>2</sup>	
Bruk Bolig			
Oppført	tidligst	senest	omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype 3-romsplan			
Hovedmål 11,8 x 4,9		Etasjer 1	
Grunnmur Pusset mur.		Kjeller	
Vegger Tømmer, stående panel.			
Tak Saltak, tegl, kobbhus over port.			
Eksterior Jevnt fordelte 2-fagsvinduer m. 6 ruter, flat omramming. Novkasser. Ark over port. Kobbhus mot gårdspl. Fasaden er buet innover. Interior Delvis modernisert.			
Gårdsplass, hellelagt, hage, velholdt.			
Uthus Bindingsverk, stående panel.			
Ombygging			
Tegninger, oppmålinger			
1949 Plan, fasade 1:100 (NTH. Ark.hist.)			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Vedlikeholdstilstand	A
		Antikvarisk tilstand	B
		Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B		
Prioritering	C		
Dato		1.3.74	
Sign		LF	

Gate Nedre Bakklandet		nr. 55
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>154.17</p> 		

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

I.

Gate Nedre Bakklandet		nr. 57	
Betegnelse			
Eier 1970 Marit Hammerfjell			
Takst kr. 15.000		Areal tomt 229 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>	
Bruk Bolig			
Oppført	tidligst	senest	omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype 4-romsplan			
Hovedmål 8,6 x 5,6		Etasjer 2	
Grunnmur Stein.		Kjeller	
Vegger Tømmer, stående panel.			
Tak Saltak, tegl.			
Eksterior Jevnt fordelte 2-fagsvinduer m. 6 ruter. flatt profilert omramming. 2-flöyet port m. overlysfelt.			
Interior			
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging			
Tegninger, oppmålinger			
1949 Planer, fasader 1:100 (NTH. Ark.hist.)			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser Positive	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C	
		Dato 1.3.1974 Sign LF	







Gate Nedre Bakklandet		nr. 57
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div data-bbox="945 1123 1254 1485" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="93 1606 801 2057" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="893 1521 1270 2057" data-label="Image"> </div>		

## ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

I.



Gate	Nedre Bakklandet		nr.	59
Betegnelse				
Eier 1970	Leon Røkke			
Takst kr.	28.000	Areal tomt	289 m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig			
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	senest	omkring <small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype	Midtgangshus m. sidefløy			
Hovedmål	9,1x6,2, 2,2x7,3		Etasjer	2
Grunnmur	Tømmer, stående panel		Kjeller	
Vegger	Saltak, tegl			
Tak				
Eksteriør	Grupperte T-postvinduer, flatt profilert omramming, høye overstykker 1. et. Tofløyet fyllingsdør med overvinduer.			
Interiør	Delv. modernisert			
Gårdsplass, Uthus				
Ombygging	1960 Ombygging av uthusfløy. WC i 1. et. Dusj m. bad i 2.et.			
Tegninger, oppmålinger	1949 Planer, fasade, 1:100 (NTH. Ark.hist.)			
			Ønskelige forandringer	
			Omgivelser Positive	
			Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C	
			Dato 14.11.73	
			Sign BT	

Gate	Nedre Bakklandet	nr. 59
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div data-bbox="83 1076 597 1449">  </div> <div data-bbox="83 1544 795 2049">  </div> <div data-bbox="870 1449 1218 2023">  </div>		

I.




Gate	Nedre Bakklandet		nr.	61
Betegnelse				
Eier 1970	Åse Kristiansen			
Takst kr.	37.000	Areal tomt	313 m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig			
Oppført	KJENT	tidligst	senest	omkring ANTATT
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre			Oppr. bruk	
Arkitekt				
Plantype	4-roms plan med sidefløy			
Hovedmål	11,3x6,5, 3,3x4,4		Etasjer	2
Grunnmur	Pusset mur		Kjeller	
Vegger	Tømmer, stående panel (nytt)			
Tak	Saltak, tegl.			
Eksterier	Sterkt modernisert, nye vinduer med liggende format.			
Interior				
Gårdsplass, Uthus				
Ombygging	1877 Heving av taket h.bygningen. Gjenmuring av rommet foran svalgangen i 1. og 2.etasje mot gårdsplassen. Riving av uthusbygn. på gårdsplassens nordre side og oppføring av murbygn. i 1.etasje. 1950 Innredning av badetrom + WC i 1.etasje og WC i 2.etasje. 1953 Nye vinduer mot gaten. Innredn. av bad i uthus- Tegninger, oppmålinger fløyens 1.etasje.			
	1949 Planer, fasade, 1:100 (NTH Ark.hist.) 1950 Planer 1. og 2.etasje, snitt 1:100 (BA) 1950 Sit. planer " 1:100 (BA) 1953 Planer 1. og 2.etasje fasade, 1:100 (BA)			
	Ønskelige forandringer			
	Omgivelser			
	Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering - Miljøvurdering - Prioritering -			
	Dato 1.3.74			
	Sign LF			



Gate	Nedre Bakklandet	nr.	61
Eldre bilder	Foto		
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			
<div><div>167.24</div></div>			

I.

Gate	Nedre Bakklandet	nr.	63
Betegnelse			
Eier 1970	Trondheim kommune		
Takst kr.	16.000	Areal tomt	284 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig		
Oppført	KJENT	tidligst	senest
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	9,5x5,4	Etasjer	2
Grunnmur	Stein	Kjeller	
Vegger	Tømmer, stående panel		
Tak	Saltak, tegl.		
Eksterier	T-post-vinduer, flatt profilert omramming. Gammel 2-fløyet port. Novkasser		
Interior			
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging	1954 Ny pipe (BA)		
Tegninger, oppmålinger	1949 Planer, fasader, 1:100, (NTH. Ark.hist.) 1954 Planer 1.og 2.etg., 1:100 (BA)		
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand	B
		Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C		
Miljøvurdering	B		
Prioritering	C		
Dato	14.11.1973		
Sign	BT		

Gate	Nedre Bakklandet	nr.	63
Eldre bilder	Foto		
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			
 <p>134.10</p>			
 <p>154.20</p> 			


I.

Gate	Nedre Bakklandet		nr.	65
Betegnelse				
Eier 1970	Gudrunn og Johanne Loe			
Takst kr.	16.000	Areal tomt	246 m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig			
Oppført mellom	1797-1807	tidligst	senest	omkring
	KJENT			ANTATT
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Hans Quaran (Ouran)		Oppr. bruk	
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål	8,2x6,0		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset		Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende panel		Delvis	
Tak	Saltak, tegl			
Eksteriør	Jevnt ford. 2-fagsvinduer, høyere i 1. enn i 2. et. Flatt profilert omramming. 2-fløyet port fra ca. 1900. Horisontalbånd.			
Interiør	Delv. opprinnelig. Synlige bjelker.			
Gårdsplass,	Hellelagt. Vannpost. Gress i skråningen.			
Uthus	Papptak, stående panel, bra.			
Ombygging	1807-17(1811) Fra én til to etasjer. (Skipper Hanssen) Takstøkning 330 - 1000 daler.			
Tegninger, oppmålinger	1949 Planer, fasade, 1:100 (NTH. Ark.hist.)			
Målene i 1807 er 12x9 alen som tilsvarer ca. 7,6x5,7 m			Ønskelige forandringer	
			Omgivelser	
			Positive	
			Vedlikeholdstilstand	B
			Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B			
Miljøvurdering	B			
Prioritering	C			
Dato			1.3.74	
Sign			LF	



Gate	Nedre Bakklandet	nr.	65
Eldre bilder	Foto		
Litteratur			
K.E.Larsens Bakklandsarb. (NTH. Ark.hist.)			
Kilder			
Branntakster 1807 - 1888 Branntakst 20.4.1811.			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			
<div data-bbox="98 1110 400 1542" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="83 1551 592 2045" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="896 1506 1267 2045" data-label="Image"> </div>			

I.



Gate	Nedre Bakklandet		nr.	67
Betegnelse				
Eier 1970	Marcus Berg			
Takst kr.	24.000	Areal tomt	370 m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Frisør + bolig			
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	senest	omkring <small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype	2-fløyet			
Hovedmål	11,1x3,7, 2,7x1,9, 2,7x1,9			Etasjer 2
Grunnmur	Pusset		Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende panel		Ingen	
Tak	Saltak, eternit			
Eksteriør	1.et. hele ruter, 2.et. 2-fatsvinduer. Flat omramming.			
Interiør	Modernisert			
Gårdsplass, Uthus				
Ombygging	1917 Ulovlig innredning av leilighet til frisørsalong (BA)			
Tegninger, oppmålinger	1949 Planer, fasade, 1:100 (NTH. Ark.hist) 1963 Planer 1. og 2. et., snitt, fasade mot gata, 1:50, (BA)			
			Ønskelige forandringer	
			Vinduer i 1. et. tilbakeføres.	
			Omgivelser	
			Positive	
			Vedlikeholdstilstand	B
			Antikvarisk tilstand	C
			Arkitekturvurdering	C
			Miljøvurdering	B
			Prioritering	
			Dato	1.3.74
			Sign	LF

Gate	Nedre Bakklandet	nr. 67
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div data-bbox="817 1129 1233 1513" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="81 1555 795 2051" data-label="Image"> <p>154.22</p> </div> <div data-bbox="810 1555 1173 2051" data-label="Image"> <p>134.8</p> </div>		

I.

Gate	Nedre Bakklandet		nr.	69
Betegnelsen				
Eier 1970	Oskar Espeland			
Takst kr.	21 000	Areal tomt	256m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig			
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	senest	omkring <small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype	3-romsplan			
Hovedmål	9,6 x 5,4		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset mur		Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende panel			
Tak	Saltak, tegl			
Eksteriør	2-fagsvinduer m. 6 ruter i 1. et., 4 ruter i 2. et., Horisontalbånd, nyere inng.dør.			
Interiør				
Gårdsplass, Uthus	Hellelagt			
Ombygging	1865 Se protokoll (16/5) (BA) 1893 Flytting av trapper (BA) 1963 1 w.c. i 1. et. i uthusfløy og 1 w.c. i 2.et. i samme fløy.			
Tegninger, oppmålinger	1893 Planer 1. og 2. et., snitt, 1:100 (BA) 1949 Planer, fasade, 1:100 (NTH Ark.hist.) 1963 Planer 1. og 2. et., 1:100 (BA)			
		Ønskelige forandringer		
		Omgivelser		
		positive		
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C		
		Dato 14.11.1973		
		Sign B.T.		





Gate    Nedre Bakklandet    nr. 69	
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>159</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>154.23</p>  </div> </div>	

## ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

I.



Gate	Nedre Bakklandet		nr.	71
Betegnelse				
Eier 1970	Birger Brødreskift			
Takst kr.	23 000	Areal tomt	188 m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig			
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	senest	omkring <small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre			Oppr. bruk	
Arkitekt				
Plantype	Sammensatt fløyanlegg			
Hovedmål	8,5 x 5,2, 2,7 x 6,3		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein, bra		Kjeller Delvis	
Vegger	Tømmer, liggende panel			
Tak	Saltak, tegl			
Eksteriør	Nyere trefags vinduer m.hele ruter og m/flat omramming			
Interiør	Modernisert			
Gårdsplass, Uthus				
Ombygging	1863 Se protokoll (24/4) (BA) 1954 1 w.c. i 1. et. uthusbygn. (BA) 1956 Utskifting av vinduer i fasade (BA)			
Tegninger, oppmålinger	1949 Planer, fasade 1:100 (NTH Ark.hist.) 1954 Plan 1. et.snitt 1:100 (BA)			
			Ønskelige forandringer	
			Fasade tilbakeføres	
			Omgivelser	
			Delvis i oppløsning	
			Vedlikeholdstilstand A - B	
			Antikvarisk tilstand C	
			Arkitekturvurdering C	
			Miljøvurdering B	
			Prioritering	
			Dato	14.11.1973
			Sign	B.T.

Gate <b>Nedre Bakklandet</b>		nr. <b>71</b>
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>154,24</p>		
		

I.


Gate	Nedre Bakklandet		nr.	73
Betegnelse				
Eier 1970	Johanne Christensen			
Takst kr.	18 000	Areal tomt	183 m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig			
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	senest	omkring <small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype	4 romsplan			
Hovedmål	9,8 x 5,5		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein		Kjeller	Delvis
Vegger	Tømmer, stående panel			
Tak	Saltak, tegl			
Eksteriør	T-post vinduer m. hele ruter i grupper jevnt over hverandre. Flat omramming m. enkelt profilert over- og undersykke. To-fløyet inng. dør m. rik ornamentering og vindusfelt over.			
Interiør	Ødelagt			
Gårdsplass, Uthus				
Ombygging	1913 Ombygging av utv. tretrapp (BA)			
Tegninger, oppmålinger	1949 Planer, fasade, 1:100 (NTH. Ark. hist.) 1913 Del av fasade 1:100 (BA)			
Huset svært forfallent. Ubebodd	Ønskelige forandringer Pusses opp Omgivelser I oppløsning Vedlikeholdstilstand C Antikvarisk tilstand B-C Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B Prioritering Dato 14.11.73 Sign B.T.			



Gate	Nedre Bakklandet	nr.	73
Eldre bilder	Foto		
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			
<p>167.25</p>  			

I.


Gate	Nedre Bakklandet		nr.	75
Betegnelse				
Eier 1970	Skaug, Sigrid			
Takst kr.	130.000	Areal tomt	297 m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Musikkskole			
Oppført	1907	tidligst		senest
	<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre			Oppr. bruk	
Arkitekt	Helge Blix		Boliger, butikker	
Plantype				
Hovedmål			Etasjer	3
Grunnmur	Pusset stein		Kjeller	
Vegger	Pusset stein			
Tak	Saltak, skifer		Ingen	
Eksteriør	Pussfasade med T-postvinduer i vertikale inntrukne bånd. Grovpussfelt mellom vinduer og i 1.etg. Horisontalbånd over 1. etg.			
Interiør	Modernisert.			
Gårdsplass, Uthus				
Ombygging				
1907	3.et. bolighus med butikker i kjelleretasjen (BA)			
1944	Innredn. av loft for undervisning (BA)			
Tegninger, oppmålinger				
1907	Planer, snitt, fasade 1:100 (BA)			
1944	Plan loft 1:50 (BA)			
1925	Plan av kjelleretasje (BA) 1:100 (BA)			
			Ønskelige forandringer	
			Omgivelser	
			I oppløsning	
			Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering B Miljøvurdering C  Prioritering	
			Dato	27.11.73
			Sign	BT

Gate      Nedre Bakklandet		nr.      75
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div data-bbox="876 1542 1262 2032"><p>167.26</p></div>		

I.


Gate	Nedre Bakklandet		nr.	77
Betegnelsen				
Eier 1970	Trondhjem maskinistforening			
Takst kr.	95.000	Areal tomt	255 m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig, kontor, forretning			
Oppført	1905	tidligst	senest	omkring
	<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre			Oppr. bruk	
Arkitekt	J. Osnes		S. bruk	
Plantype				
Hovedmål			Etasjer	3
Grunnmur	Pusset stein		Kjeller	
Vegger	Pusset mur			
Tak	Saltak, skifer			
Eksteriør	Enkel pussfasader med T-postvinduer i vertikale bånd, litt inntrukket fra fasadelinjen. Større hele vinduer i 1.etg. med hor.bånd over.			
Interiør	Modernisert			
Gårdsplass, Uthus				
Ombygging				
1905	Bolighus i 3. et. Butikk i kjelleret. (BA)			
1928	Innred. av konditori i kjelleret. (BA)			
1937	Forandring av sokkelet. Fasade endret. Flytting av fører (BA)			
1947	Innredn. av møtelokaler i 1. et. (BA)			
Tegninger, oppmålinger				
1905	Planer. Alle etasjer. Snitt. Fasade 1:100 (BA)			
1928	Plan kjelleret. 1:100 (BA)			
1937	Plan. Fasade. Kjelleretasje 1:50 (BA)			
	Ønskelige forandringer			
	Omgivelser			
	I oppløsning			
	Vedlikeholdstilstand B			
	Antikvarisk tilstand C			
	Arkitekturvurdering C			
	Miljøvurdering C			
	Prioritering			
	Dato 27.11.73			
	Sign BT			



Gate		Nedre Bakklandet	nr.	77
Eldre bilder		Foto		
Litteratur				
Kilder				
Tidligere bygning brent/revet				
Kultur-, personalhistorie				
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?				
Fremtidige planer				
 134.11				

I.

Gate	Nedre Bakklandet		nr.	79
Betegnelsen				
Eier 1970	Tredal kolonial A/S			
Takst kr.	230 000	Areal tomt	557 m <sup>2</sup>	bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Boliger, Butikker			
Oppført	1907	tidligst	senest	omkring
KJENT				ANTATT
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Helge Blix		Oppr. bruk	Boliger, butikker
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål			Etasjer	4
Grunnmur	Pusset, stein		Kjeller	Under hele huset
Vegger	Pusset, mur			
Tak	Saltak, skiferheller			
Eksteriør	Symmetrisk pussfasade m. profileringer over vinduer og horisontalbånd. l. etg. store vinduer med tredelt buefelt over. Ellers T-post vinduer m. hele ruter i grupper			
Interiør	på to og to			
Gårdsplass	Asfalt, trist			
Uthus	Ingen, utv. kjellernedgang fra bakside			
Ombygging	1877 Se prot. (12/5) (BA) 1907 Bolighus i 4 et. Butikk i 1. et. (BA) 1908 To uthus i bakgården (BA) 1915 Utv. av rørleggerverksted i 1. et. (BA) 1926 Kokeri m. røkeovn i 1. et. (BA) 1927 Innredn. av melkutsalg i 1. et. (BA) 1930 Uthus i bakgården (BA) 1932 Flytting av melkutsalg. Innredn. av utsalg for flesk (BA) 1936 Innredn. av lager i 1. et. og 1 w.c. i kjelleren (BA) 1955 Ominnredn. av kolonialbutikk Innredn. av kjølerom (BA)			
Tegninger, oppmålinger	1907 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA) 1908 Plan, uthus 1:100 (BA) 1915 Planer 1. et. 1:100 (BA) 1926 Planer 1. et. 1:100 (BA) 1927 Planer 1. et. 1:100 (BA)			
1930 Planer uthus 1:100 (BA)	Ønskelige forandringer			
1932 Planer 1. et. 1:100 (BA)				
1936 Planer kjeller, 1. et. (BA)	Omgivelser			
1955 Planer kolonialbutikk 1:5 (BA)				
	I oppløsning			
	Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B-C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering C			
	Prioritering			
	Dato 27.11.1973			
	Sign B.T.			

Gate    Nedre Bakklandet		nr.    79
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>134.13</p>		